УТВЕРЖДАЮ
И. о. начальника управления социальной политики по Невьянскому району

_____
«15» 06 2017г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».
1.2. Полный почтовый адрес объекта – 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, 26.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа с мезонином, 2218 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1432 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1938, последнего капитального ремонта 2006 .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2017 год, капитального - 2020 год.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», ГБПОУ СО «УрГЗК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Луначарского, дом 26, 2-34-37, ugzu@yandex.ru, urgzu@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – собственность Свердловской области.
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) – 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 8-343-371-20-08, 371-34- 08 (факс), info@minobraz.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1.Сфера деятельности: *образование*
(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
2.2.Виды оказываемых услуг: *образовательные*
2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*
(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями умственного развития*
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *200 обучающихся.*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовые автобусы, включая маршрутные, до остановки на улице Ленина – «Гастроном», до остановки на улице Профсоюзов – «Демидовская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует.*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта - *от остановки транспорта «Гастроном» - 500 метров, от остановки «Демидовская» – 200 метров*
3.2.2. Время движения (пешком) - *от остановки транспорта «Гастроном» - 25 минут, от остановки «Демидовская» – 15 минут.*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *частично да (от ул.Профсоюзов до ул.Луначарского – нет.*
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) – *нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: заезд на крыльцо оборудован пандусом под углом 15°, звонок с указательным знаком (пиктограммой) - для вызова помощников.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)	ДЧ	ДП	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	Нет	Нет	ДЧ	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудникам учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.*

454. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория прилегающая к зданию (участок)			Оборудовать специальную автостоянку для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.	*индивидуальное решение с ТСР*
2	Вход (входы) в здание		Монтаж нового пандуса (ГОСТ Р 51261-99) с наклоном 1:10, подъём 8°, шириной 90 см, перила с двух сторон. Нижние перила на высоте над пандусом 75 см, верхние 90 см. Защитный поребрик на пандусе для колёс не менее 5 см. Диаметр перил не более 4 см. Разворотная площадка перед дверью размером 150х150 см. Двери не менее 85 см. открываются навстречу пандусу. Дверной проём не менее 90 см. Допустимый порог не более 2 см. Ступени: высота 15 см, ширина 30-40 см, перила как для пандуса , так и для лестниц. Начинаются на 30 см дальше первой и последней		*текущий ремонт*

			ступени. На всех дверях должны быть закреплены жёлтые круги диаметром 14 см на высоте 155-165 см в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003.		*выполнено*
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Тактильные полосы должны быть на лестницах, в коридорах. (ГОСТ Р 52875-2007). Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или окрашенную поверхность Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.	Переместить рабочее место вахтёров, предусмотреть во входной группе место разворота колясочников 150×150 см. Реконструкция одной стойки гардероба для колясочников Реконструкция входных дверей в спортивный зал с выравниванием уровня порога дверей (не более 2 см).	*выполнено*
			Приобретение и устройство противоскользящего рулонного покрытия на входах в здания		*выполнено*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)		Требуется подъёмно-наклонная платформа по ГОСТ Р 51630-2000. В учебных кабинетах убрать подиумы, выровнять уровень порога дверей (не более 2 см). Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.		*индивидуальное решение с ТСР*
5	Санитарно-гигиенические помещения		Оборудовать туалет в умывальной комнате в т.ч. для инвалидов -		*капитальный ремонт*

			колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры: – ширина - не менее 1,65 м; – глубина - не менее 1,8 м. Высота унитаза должна соответствовать ГОСТ Р 51261-99 (52 см). Поручни должны быть открывающиеся с двух сторон. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		Монтаж тактильных полос (контрастного цвета) по ГОСТ Р 52875-2007. Наклеивание жёлтых кругов диаметров 14 см на высоте 155-165 см от пола на входных дверях здания (ГОСТ Р 52131-2003).	Оборудовать информационн ый стенд с указанием номеров кабинетов и помещений в здании, в т.ч. с указанием места нахождения туалета для инвалидов. Оборудовать на входе в здание систему связи типа «Домофон» . Обозначить место нахождения	*выполнено*

				домофона жёлтым знаком.	
			Приобретение информационного табло: бегущая строка для помещения		*индивидуальное решение с ТСР*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Ремонт дорог и тротуаров	*текущий ремонт*
8	Все зоны и участки				*индивидуальное решение с ТСР*

**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.*

4.2. Период проведения работ *2017-2019 гг.* в рамках исполнения плана мероприятий по созданию условий по областной целевой программе «Доступная среда».
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
- согласование ремонтных работ с управлением Свердловской области по охране объектов исторического и культурного наследия;
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации;
- согласование с общественными организациями инвалидов;
- создание условий для всех категорий инвалидов;
- создание альтернативных форм обслуживания для категорий инвалидов- колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.*
4.4. Для принятия решения требуется,
*Согласование паспорта доступности ОСИ
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: *имеется*_____
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
4.4.1.обследование несущих конструкций здания;
4.4.2.согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
ургзу.рф_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (*информации об объекте*) от «____» _____ 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «____» _____ 2017г.
3. Решения Комиссии ГБПОУ СО «УрГЗК» от «____» _____2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ СО «УрГЗК»
_____Т.М.Софронова
«_15_»_06_____2017г.

Анкета
(*информация об объекте социальной инфраструктуры*)
к паспорту доступности ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».
1.2. Полный почтовый адрес объекта – 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, 26.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа с мезонином, ____2218_____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __1432_ кв.м.
1.4. Год постройки здания ____1938, последнего капитального ремонта _____2006 .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _2017 год, капитального - _2020_год.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», ГБПОУ СО «УрГЗК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Луначарского, дом 26, 2-34-37, ugzu@yandex.ru, urgzu@mail.ru
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) _оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – собственность Свердловской области.
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) – 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, 8-343-371-20-08, 371-34- 08 (факс), info@minobraz.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: *образование*
(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
2.2.Виды оказываемых услуг: *образовательные*
2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*

(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями умственного развития*
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *200 обучающихся.*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовые автобусы, включая маршрутные, до остановки на улице Ленина – «Гастроном», до остановки на улице Профсоюзов – «Демидовская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует.*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта - *от остановки транспорта «Гастроном» - 500 метров, от остановки «Демидовская» – 200 метров*
3.2.2. Время движения (пешком) - *от остановки транспорта «Гастроном» - 25 минут, от остановки «Демидовская» – 15 минут.*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *частично да (от ул.Профсоюзов до ул.Луначарского – нет.*
3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) *– нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: заезд на крыльцо оборудован пандусом под углом 15°, звонок с указательным знаком (пиктограммой) - для вызова помощников.
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»

6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)	ДЧ	ДП	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	Нет	Нет	ДЧ	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудникам учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория прилегающая к зданию (участок)			Оборудовать специальную автостоянку для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.	*индивидуальное решение с ТСР*
2	Вход (входы) в здание		Монтаж нового пандуса (ГОСТ Р 51261-99) с наклоном 1:10, подъём 8°, шириной 90 см, перила с двух сторон. Нижние перила на высоте над пандусом 75 см, верхние 90 см. Защитный поребрик на пандусе для колёс не менее 5 см. Диаметр перил не более 4 см. Разворотная площадка перед дверью размером 150х150 см. Двери не менее 85 см. открываются навстречу пандусу. Дверной проём не менее 90 см. Допустимый порог не более 2 см. Ступени: высота 15 см, ширина 30-40 см, перила как для пандуса , так и для лестниц. Начинаются на 30 см дальше		*текущий ремонт*

			первой и последней ступени. На всех дверях должны быть закреплены жёлтые круги диаметром 14 см на высоте 155-165 см в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003.		*выполнено*
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Тактильные полосы должны быть на лестницах, в коридорах. (ГОСТ Р 52875-2007). Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или окрашенную поверхность Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.	Переместить рабочее место вахтёров, предусмотреть во входной группе место разворота колясочников 150×150 см. Реконструкция одной стойки гардероба для колясочников Реконструкция входных дверей в спортивный зал с выравниванием уровня порога дверей (не более 2 см).	*индивидуальное решение с ТСР*
			Приобретение и устройство противоскользящего рулонного покрытия на входах в здания		*выполнено*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)		Требуется подъёмно-наклонная платформа по ГОСТ Р 51630-2000. В учебных кабинетах убрать подиумы, выровнять уровень порога дверей (не более 2 см). Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.		*индивидуальное решение с ТСР*
5	Санитарно-гигиенические		Оборудовать туалет в умывальной комнате		*капитальный ремонт*

	помещения		в т.ч. для инвалидов - колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры: – ширина - не менее 1,65 м; – глубина - не менее 1,8 м. Высота унитаза должна соответствовать ГОСТ Р 51261-99 (52 см). Поручни должны быть открывающиеся с двух сторон. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		Монтаж тактильных полос (контрастного цвета) по ГОСТ Р 52875-2007. Наклеивание жёлтых кругов диаметров 14 см на высоте 155-165 см от пола на входных дверях здания (ГОСТ Р 52131-2003).	Оборудовать информационн ый стенд с указанием номеров кабинетов и помещений в здании, в т.ч. с указанием места нахождения туалета для инвалидов. Оборудовать на входе в здание систему связи типа «Домофон» . Обозначить место	*индивидуальное решение с ТСР*

				нахождения домофона жёлтым знаком.	
			Приобретение информационного табло: бегущая строка для помещения		*индивидуальное решение с ТСР*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Ремонт дорог и тротуаров	*текущий ремонт*
8	Все зоны и участки				*индивидуальное решение с ТСР*

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

_____

Андриевских Т.А., руководитель хозяйственной службы, тел. 8-909-02-62-441

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта).

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы администрации НГО
по социальным вопросам
_____С.Л. Делидов

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ
№ 2

*Невьянский городской округ*_____ «____»_____ *2017 г.*
(*наименование территориального образования субъекта РФ*)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых».
1.2. Полный почтовый адрес объекта – 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, 26.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа с мезонином, ____2218_____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __1432_ кв.м.
1.4. Год постройки здания ____1938, последнего капитального ремонта _____2006 .
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _2017 год, капитального - _2020_год.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых», ГБПОУ СО «УрГЗК».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail
624194, Свердловская область, город Невьянск, улица Луначарского, дом 26, 2-34-37, ugzu@yandex.ru, urgzu@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1.Сфера деятельности: *образование*
(*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
2.2.Виды оказываемых услуг: *образовательные*
2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*
(*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями умственного развития*
(инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *200 обучающихся.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовые автобусы, включая маршрутные, до остановки на улице Ленина – «Гастроном», до остановки на улице Профсоюзов – «Демидовская», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта - *от остановки транспорта «Гастроном» - 500 метров, от остановки «Демидовская» – 200 метров*

3.2.2. Время движения (пешком) - *от остановки транспорта «Гастроном» - 25 минут, от остановки «Демидовская» – 15 минут.*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *частично да (от ул.Профсоюзов до ул.Луначарского – нет.*

3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые.*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет.*

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) – *нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: заезд на крыльцо оборудован пандусом под углом 15°, звонок с указательным знаком (пиктограммой) - для вызова помощников.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)	ДЧ	ДП	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	Нет	Нет	Нет	ДЧ	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДП	Нет	ДП	ДЧ	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	Нет	ДЧ	ДЧ	ДЧ

<*> Указывается: ДП –доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудникам учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: *доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Адрес: Свердловская область, г.Невьянск, улица Луначарского 26

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория прилегающая к зданию (участок)			Оборудовать специальную автостоянку для инвалидов. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.	*индивидуальное решение с ТСР*
2	Вход (входы) в здание		Монтаж нового пандуса (ГОСТ Р 51261-99) с наклоном 1:10, подъём 8°, шириной 90 см, перила с двух сторон. Нижние перила на высоте над пандусом 75 см, верхние 90 см. Защитный поребрик на пандусе для колёс не менее 5 см. Диаметр перил не более 4 см. Разворотная площадка перед дверью размером 150х150 см. Двери не менее 85 см. открываются навстречу пандусу. Дверной проём не менее 90 см. Допустимый порог не более 2 см. Ступени: высота 15 см, ширина 30-40 см, перила как для пандуса , так и для лестниц. Начинаются на 30 см дальше первой и последней		*текущий ремонт*

			ступени. На всех дверях должны быть закреплены жёлтые круги диаметром 14 см на высоте 155-165 см в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003.		
3	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Тактильные полосы должны быть на лестницах, в коридорах. (ГОСТ Р 52875-2007). Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупредительную рифленую и/или окрашенную поверхность Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.	Переместить рабочее место вахтёров, предусмотреть во входной группе место разворота колясочников 150×150 см. Реконструкция одной стойки гардероба для колясочников Реконструкция входных дверей в спортивный зал с выравниванием уровня порога дверей (не более 2 см).	*выполнено*
			Приобретение и устройство противоскользящего рулонного покрытия на входах в здания		*выполнено*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения здания)		Требуется подъёмно-наклонная платформа по ГОСТ Р 51630-2000. В учебных кабинетах убрать подиумы, выровнять уровень порога дверей (не более 2 см). Дверные проёмы во всех помещениях не менее 90 см.		*индивидуальное решение с ТСР*
5	Санитарно-гигиенические помещения		Оборудовать туалет в умывальной комнате в т.ч. для инвалидов - колясочников и		*капитальный ремонт*

			инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры: – ширина - не менее 1,65 м; – глубина - не менее 1,8 м. Высота унитаза должна соответствовать ГОСТ Р 51261-99 (52 см). Поручни должны быть открывающиеся с двух сторон. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		Монтаж тактильных полос (контрастного цвета) по ГОСТ Р 52875-2007. Наклеивание жёлтых кругов диаметров 14 см на высоте 155-165 см от пола на входных дверях здания (ГОСТ Р 52131-2003).	Оборудовать информационн ый стенд с указанием номеров кабинетов и помещений в здании, в т.ч. с указанием места нахождения туалета для инвалидов. Оборудовать на входе в здание систему связи типа «Домофон». Обозначить место нахождения домофона жёлтым	*выполнено*

				знаком.	
			Приобретение информационного табло: бегущая строка для помещения		*Индивидуальное решение с ТСР*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			Ремонт дорог и тротуаров	*текущий ремонт*
8	Все зоны и участки				*индивидуальное решение с ТСР*

*- *указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.*

4.2. Период проведения работ *2017-2020 гг.* в рамках исполнения плана мероприятий по созданию условий по областной целевой программе «Доступная среда».
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
- согласование ремонтных работ с управлением Свердловской области по охране объектов исторического и культурного наследия;
- разработка и экспертиза проектно-сметной документации;
- согласование с общественными организациями инвалидов;
- создание условий для всех категорий инвалидов;
- создание альтернативных форм обслуживания для категорий инвалидов- колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *доступно частично – избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.*
4.4. Для принятия решения требуется,
*Согласование паспорта доступности ОСИ
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: *имеется*_____
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
4.4.1.обследование несущих конструкций здания;
4.4.2.согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников;
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:
ургзу.рф_____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
Результаты фотофиксации на объекте _____ на 16 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 23 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
руководитель хозяйственной службы_Андриевских Т.А._____
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

Члены рабочей группы:
_инженер по ОТиТБ Ветлугин А.С._____
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)
_социальный педагог Тюрина М.В._____
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
_____ _____
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)

представители организации, расположенной на объекте
__Директор ГБПОУ СО «УрГЗК» Т.М.Софронова_____
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)
_Руководитель хозяйственной службы Т.А.Андриевских_____
(*Должность, Ф.И.О.*) (*Подпись*)
Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г. (протокол №_____)
Комиссией _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «____»_____ 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка): здание учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, 26

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушения покрытия асфальта	*К, О, С, Г, У*		Ремонт асфальтового покрытия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные полосы	*К, О, С, Г, У*		Выполнение тактильных полос
1.3	Лестница (наружная)	есть			Тактильные полосы отсутст-вуют, перила не соответству-ют ГОСТ	*О, С, Г, У*		Установка перил
1.4	Пандус (наружный)	есть			Не соответст-вует ГОСТ	*К, О*	-	-
1.5	Автостоянка и *парковка*	нет			Отсутствует *знак*, разметка	*К, О, С, Г, У*	Обновление разметки	Установка знака
1.6	Общие требования к зоне					*К, О, С, Г, У*		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территории, прилегающие к зданию	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР (Восстановить разметку на парковке, установить платформу перед входом в здание. Капитальный ремонт асфальтового покрытия в переулке (от ул. Д.Бедного до ул. Профсоюзов))

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***Территории, прилегающие к зданию доступны частично категориям инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.***

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «___» _____ 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: здание учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, 26
(*Наименование объекта, адрес*)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют перила, тактильные полосы	*К, О, С, Г, У*	-	Монтаж перил, тактильных полос
2.2	Пандус (наружный)	есть			Не соответствует ГОСТ	*К, О, С,*	-	Монтаж нового пандуса по ГОСТ
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	*К, О, С, Г, У*	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Открывается в противоположную сторону	*К, О, С, Г, У*	Замена двери на правую	Монтаж новой двери
2.5	Тамбур	есть			Нет места для разворота колясок	*К, О, С, Г, У*	-	Требуется увеличение тамбура
	Общие требования к зоне					*К, О, С, Г, У*		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Вход в здание	*ДЧ-И (ГОУ)*			Текущий ремонт

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***Вход в здание доступен частично избирательно для категорий инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями.***

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «____» _____ 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) здание учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, 26

(*наименование объекта, адрес)*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют перила	*К, О, С, Г, У*		Монтаж перил
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют пандусы	*К, О, С, Г, У*		Монтаж подъёмно-наклонной платформы
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствуют пандусы	*К, О, С*		Монтаж подъёмно-наклонной платформы
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует лифт (подъёмник)	*К, О, С,*	Невозможна установка из-за конструктивных особенностей здания	-
3.5	Дверь	есть			Уже нормы (700-800 мм)	*К, О, С, Г, У*		Увеличение дверных проёмов. Замена

								дверей
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют тактильные полосы, информа-ционные киоски, голосовая информация, визуальная информация, желтые круги на дверях	*К, О, С, Г, У*	Текущий ремонт	Установка информационных киосков, голосо-вого оповещения, тактильных полос, наклеивание желтых кругов на двери
	Общие требования к зоне					*К, О, С, Г, У*		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	*ДЧ-И (У)*			Индивидуальное решение с ТСР

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для категорий инвалидов с умственными нарушениями.***

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «_____»_____2017 г. № 2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): здание учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского,26
(*наименование объекта, адрес*)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Мешают подиумы	*К, О, С, Г, У)*		Демонтаж подиумов
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				*К, О, С, Г, У)*		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствие перил, тактильных полос	*К, О, С, Г, У)*	Текущий ремонт	Монтаж перил, устройство тактильных полос
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне					*К, О, С, Г, У)*		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	

зоны	обследования ОСИ)			Акта обследования ОСИ
зона обслуживания инвалидов	*ДЧ-И (У)*			Индивидуальное решение с ТСР

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***зона обслуживания инвалидов доступна частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.***

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «____» _____ 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): здание учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского,26
(*наименование объекта, адрес*)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Отсутствует программ-ное обеспечение для различных категорий инвалидов, отсутствует литература, лингафон-ный кабинет, отсутствует специализи-рованное оборудова-ние. Дверные проёмы менее 90 см.Отсутствуют желтые круги на дверях.	*К, О, С, Г*		Оснаще-ние учебных кабине-тов, мастерс-ких специа-лизиро-ванным оборудо-ванием, литерату-рой. Расширение дверных проёмов. Наклева-ние желтых кругов на двери.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Места приложения труда	*ДЧ-И (У)*			Индивидуальное решение с ТСР

**указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***Места приложения труда доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.***

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «_____» _____ 2017 г. № 2

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта): здание учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского,26
(*наименование объекта, адрес*)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***жилые помещения отсутствуют.***

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «___» _____ 20___ г. № __2__

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений здания учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского,26
(*наименование объекта, адрес*)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствие перил, не соблюдена ширина двери, тактильные полосы отсутствуют ,отсутствует сигнал вызова помощника	*К, О, С,*		Увеличение дверных проёмов, замена дверей, унитазов, монтаж подлокотников
5.2	Душевая/ ванная комната	- есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствие перил, не соблюдена ширина двери, тактильные полосы отсутствуют , требуется	*К, О, С,*		Увеличение дверных проёмов, замена дверей, окно выдачи одежды разместить ниже

	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	*ДЧ-И(Г, У)*			Капитальный ремонт

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.***

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «___» _____ 20___ г. № __2_

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: здание учебного корпуса 1 ГБПОУ СО «УрГЗК», Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского,26
(*наименование объекта, адрес*)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют информационные киоски	*К, О, Г, У*		Установка информационных киосков
6.2	Акустические средства	есть			Отсутствует отсутствует голосовая информация	*К, О, С, У*		Монтаж специализированного оборудования
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует специальное оборудование, литература, тактильные полосы	*С*		Приобретение специализированного оборудования, литературы. Монтаж тактильных полос
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	*ДЧ-И (У)*			Индивидуальное решение с ТСР

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: ***Системы информации на объекте доступны частично избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития.***